

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN PONOROGO - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
121	Nama : Sumarni Alamat : Dkh Gadungan RT/RW 001/002 Desa/Kel : Plunturan Ukuran : 4 x 6		
122	Nama : Kateman Alamat : Dkh Tangkil RT/RW 002/002 Desa/Kel : Banaran Ukuran : 4 x 6		
123	Nama : Yati Alamat : Dkh Gadungan RT/RW 001/002 Desa/Kel : Plunturan Ukuran : 4 x 6		
124	Nama : Siti Rohmatin Alamat : Dkh Gadungan RT/RW 002/002 Desa/Kel : Plunturan Ukuran : 4 x 6		
125	Nama : Suparti Alamat : Dkh Jurugan RT/RW 002/003 Desa/Kel : Karangpatihan Ukuran : 4 x 6		
126	Nama : Katenu Alamat : Dkh Cabeyan RT/RW 001/002 Desa/Kel : Plunturan Ukuran : 4 x 6		

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN PONOROGO - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
127	Nama : Surip Alamat : Dkh Warangan RT/RW 001/001 Desa/Kel : Munggung Ukuran : 4 x 6		
128	Nama : Suraji Alamat : Dkh Ngerjang RT/RW 001/002 Desa/Kel : Serag Ukuran : 4 x 6		