

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN BANYUWANGI - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
44	Nama : MALIKI Alamat : DSN. PASEMBON RT 002 RW 004 Desa/Kel : Sambirejo Ukuran : 4 x 6		
45	Nama : NUNUNG NURNINGSIH Alamat : DSN. TAMANSURUH RT 001 RW 001 Desa/Kel : Bangorejo Ukuran : 4 x 6		
46	Nama : SRIYANI Alamat : DSN. SUKOMUKTI RT 002 RW 006 Desa/Kel : Sukorejo Ukuran : 4 x 6		