

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN BANYUWANGI - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
31	Nama : Sumarlan Alamat : Dusun Krajan 2 RT.03/RW.06 Desa/Kel : Gambiran Ukuran : 4 x 6	 Babinsa desa Gambiran 8°22'10" S 114°52'1" E 29/07/2025 09:10:46	 Babinsa desa Gambiran 8°22'10" S 114°52'1" E 29/07/2025 09:12:28
32	Nama : Sudarji Alamat : Dsn. Sidorejo Wetan Rt.03/RW 03 Desa/Kel : Gambiran Ukuran : 4 x 6	 Babinsa Desa Sidorejo 8°40'10" S 114°52'1" E 29/07/2025 09:10:46	 Babinsa Desa Vosomulyo 8°40'10" S 114°52'1" E 29/07/2025 08:11:35
33	Nama : Sinah Alamat : Dsn. Glowong Rt. 04/Rw. 01 Desa/Kel : Wringin Agung Ukuran : 4 x 6	 Babinsa Desa Wringinagung Gambiran 8°40'10" S 114°52'1" E 29/07/2025 09:44:48	 Babinsa Wringinagung Gambiran 8°40'10" S 114°52'1" E 29/07/2025 09:43:36