


Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN BANYUWANGI - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
12	Nama : Suwindah Alamat : Dsn. Krajan RT. 04 RW 03 Desa/Kel : Olehsari Ukuran : 4 x 6		
13	Nama : Supiyah Alamat : Dsn. Mandaluko RT. 01 RW 01 Desa/Kel : Tamansuruh Ukuran : 4 x 6		
14	Nama : Suwasanah Alamat : Dsn. Mandaluko RT. 01 RW 01 Desa/Kel : Tamansuruh Ukuran : 4 x 6		
15	Nama : Ponitik Alamat : Dsn. Mandaluko RT. 004 RW 001 Desa/Kel : Tamansuruh Ukuran : 4 x 6		
16	Nama : Mahara Alamat : Dsn. Mandaluko RT. 004 RW 001 Desa/Kel : Tamansuruh Ukuran : 4 x 6		
17	Nama : Ponirin Alamat : Dsn. Mandaluko RT. 003 RW 001 Desa/Kel : Tamansuruh Ukuran : 4 x 6		