

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN BANYUWANGI - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
24	Nama : Nuryati Alamat : Dusun Krajan RT02/RW06 Desa/Kel : Kalibaru Kulon Ukuran : 4 x 6		
25	Nama : Gito Alamat : Dusun Terongan RT01/RW02 Desa/Kel : Kebonrejo Ukuran : 4 x 6		
26	Nama : Yatima Alamat : Dusun Krajan RT01/RW03 Desa/Kel : Kajarharjo Ukuran : 4 x 6		
27	Nama : Saniyah Alamat : Dusun Barurejo RT03/RW04 Desa/Kel : Kalibaru Manis Ukuran : 4 x 6		
28	Nama : Sanima Alamat : Dusun Barurejo RT01/RW04 Desa/Kel : Kalibaru Manis Ukuran : 4 x 6		
29	Nama : Mistari Alamat : Dusun Tegalpakis RT01/RW04 Desa/Kel : Kalibaru Wetan Ukuran : 4 x 6		

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN BANYUWANGI - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
30	Nama : Sampon Alamat : Dusun Krajan RT03/RW04 Desa/Kel : Banyuanyar Ukuran : 4 x 6		