

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN BANYUWANGI - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
141	Nama : Restu Singgih Alamat : Dsn. Karangsari, RT04/RW01 Desa/Kel : Segobang Ukuran : 4 x 6		
142	Nama : Mahsun Alamat : Dsn. Karangsari, RT03/RW02 Desa/Kel : Segobang Ukuran : 4 x 6		
143	Nama : Waginah Alamat : Dsn. Jambu, RT01/RW02 Desa/Kel : Tamansari Ukuran : 4 x 6		
144	Nama : Asmani Alamat : Dsn. Bedengan, RT02/RW01 Desa/Kel : Kluncing Ukuran : 4 x 6		
145	Nama : Mutaim Alamat : Dsn. Bedengan, RT02/RW01 Desa/Kel : Kluncing Ukuran : 4 x 6		
146	Nama : Ainul Yakin Alamat : Dsn. Tamansari, RT02/RW07 Desa/Kel : Gumuk Ukuran : 4 x 6		

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN BANYUWANGI - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
147	Nama : Baiyah Alamat : Dsn. Rembang,RT01/RW01 Desa/Kel : Banjar Ukuran : 4 x 6		
148	Nama : Akhmad Sugiyanto Alamat : Dsn. Benel,RT02/RW01 Desa/Kel : Licin Ukuran : 4 x 6		
149	Nama : Maksum Sapi'i Alamat : Dsn. Sumberwatu,RT01/RW01 Desa/Kel : Tamansari Ukuran : 4 x 6		
150	Nama : Suwanah Alamat : Dsn. Blimbingsari,RT02/RW01 Desa/Kel : Licin Ukuran : 4 x 6		
151	Nama : Siti Busani Alamat : Dsn. Blimbingsari,RT02/RW01 Desa/Kel : Licin Ukuran : 4 x 6		
152	Nama : Buhari Alamat : Dsn. Krajan,RT02/RW01 Desa/Kel : Kluncing Ukuran : 4 x 6		

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN BANYUWANGI - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
153	Nama : Masiyanto Alamat : Dsn.Bedengan,RT03/RW01 Desa/Kel : Kluncing Ukuran : 4 x 6		