

**Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
KABUPATEN BANYUWANGI - 2025**

Kecamatan : Muncar

No.	Nama	No.KTP/NIK	Desa	Alamat	Pekerjaan Renovasi RTLH				
					Lantai (m2)	Dinding (m2)	Jendela (unit)	Pintu (unit)	Pondasi(m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Slamet Geger	3510051705700010	SumberSewu	Dusun Krajan Rt.03/Rw.001	24,00	20,00	2	1	20,00
2	Sepi	3510054607620000	Tembokrejo	Dsn. Palurejo RT001/Rw019	24,00	20,00	2	1	20,00
3	Ben	3510054504640000	Kedungringin	Dsn. Tratas Rt 01/Rw 03	24,00	20,00	2	1	20,00
4	Junaidi	3510050501600000	Wringn Putih	Dsn. Kabatmantren, RT.003 RW. 001	24,00	20,00	2	1	20,00
5	Tukinah	3510054507650010	Kumendung	Dsn. Sumberjoyo Rt 04/Rw 03	24,00	20,00	2	1	20,00
6	Suroso	3510051307830010	Tambakrejo	Dsn. Curahpacul Rt 03/Rw 05	24,00	20,00	2	1	20,00
7	Sumiyati	3510056103680001	Blambangan	Dsn Mangunrejo rt 04 Rw 03	24,00	20,00	2	1	20,00
Jumlah :			7						