

**Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
KABUPATEN BANYUWANGI - 2025**

Kecamatan : Siliragung

No.	Nama	No.KTP/NIK	Desa	Alamat	Pekerjaan Renovasi RTLH				
					Lantai (m2)	Dinding (m2)	Jendela (unit)	Pintu (unit)	Pondasi(m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SAMSURI	3603090503930010	Barurejo	DSN. SENEPOSARI RT.03 RW. 08	24,00	20,00	2	1	20,00
2	IMAM TAUKID	3510221004730010	Barurejo	DSN. SENEPOLOR RT. 04 RW. 04	24,00	20,00	2	1	20,00
Jumlah :			2						