

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN PASURUAN - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
111	Nama : Ibu Sumiyati Alamat : Dsn. Ngering RT. 05 RW.02 Desa/Kel : Legok Ukuran : 4 x 6		
112	Nama : Ibu Antima Alamat : Ds. Ngering RT 05 Rw 04 Desa/Kel : Legok Ukuran : 4 x 6		
113	Nama : Eni Kusmiyati Alamat : Dsn. Ngering RT01 Rw04 Desa/Kel : Legok Ukuran : 4 x 6		
114	Nama : Ibu Kusmiyatun Alamat : Dsn. Ngering RT04 Rw06 Desa/Kel : Legok Ukuran : 4 x 6		
115	Nama : Mariyono Alamat : Dsn Sejo RT01 RW03 Desa/Kel : Karangrejo Ukuran : 4 x 6		
116	Nama : Sutaji Alamat : Dsn. Bandulan RT.06 RW.06 Desa/Kel : Kejapanan Ukuran : 4 x 6		

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN PASURUAN - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
117	Nama : Ibu Atria Alamat : Dsn. Bandulan RT06 RW06 Desa/Kel : Kejapanan Ukuran : 4 x 6		