

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN SIDOARJO - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
104	Nama : Minah Alamat : Turi RT.02 RW.02 Desa/Kel : Cangkringturi Ukuran : 4 X 6		
105	Nama : Kuswandi Alamat : Gampang RT.01 RW.01 Desa/Kel : Gampang Ukuran : 4 X 6		
106	Nama : Jemain Alamat : Gampang RT.02 RW.01 Desa/Kel : Gampang Ukuran : 3 X 5		
107	Nama : Ngatemi Alamat : Gedangrowo RT.02 RW.02 Desa/Kel : Gedangrowo Ukuran : 4 X 6		
108	Nama : Sudanah Alamat : Gedangrowo RT.02 RW.02 Desa/Kel : Gedangrowo Ukuran : 4 X 7		
109	Nama : Slamet Budianto Alamat : Gedangrowo RT.04 RW.02 Desa/Kel : Gedangrowo Ukuran : 4 X 6		

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

KABUPATEN SIDOARJO - Tahun 2025

No	Data Pemilik	Dokumentasi 0%	Jamban 0%
110	Nama : Abdul Baki Alamat : Jati Dukuh RT.04 RW.01 Desa/Kel : Jaticalang Ukuran : 4 X 7		
111	Nama : Moh. Ismail Alamat : Jati Krajan RT.01 RW.02 Desa/Kel : Jaticalang Ukuran : 4 X 6		
112	Nama : Sumarmi Alamat : Jati Swaluh RT.04 RW.03 Desa/Kel : Jaticalang Ukuran : 4 X 6		
113	Nama : Satukah Alamat : Tanggungan Barat RT.03 RW.04 Desa/Kel : Kedungwonokerto Ukuran : 4 X 6		
114	Nama : Katiyem Alamat : Tanggungan Barat RT.03 RW.04 Desa/Kel : Kedungwonokerto Ukuran : 5 X 6		